



TAX INVOICE

فاتورة ضريبية

TRN: 100069993200003

Light Vehicle Inspection Center

مركز فحص المركبات الخفيفة

ADNOC Distribution

أدنوك للتوزيع

Abu Dhabi License - 1



مركز النقل المتكامل
INTEGRATED TRANSPORT CENTRE

Item المنتج	Qty كمية	Price سعر	Subtotal مجموع
New Registration تسجيل جديد	0	150 X	150

Total Amount Payment

150 AED

دفع المبلغ الإجمالي

Payment

بطاقة الإئتمان Credit Card

الدفع

Price inclusive of VAT
السعر شامل ضريبة القيمة المضافة
VAT Summary
ملخص ضريبة القيمة المضافة

VAT Code رمز	Amount القيمة	VAT Rate النسبة	VAT (AED) ضريبة
X	0	0	0

Receipt Date	10/1/2025 12:00:00 AM	تاريخ الإيصال
Receipt No	01887819	رقم الإيصال
Attendant ID		رقم الموظف

TERMS AND CONDITIONS

الشروط والأحكام

ADNOC Distribution bears no responsibility for loss of any item from your vehicle.

أدنوك للتوزيع غير مسئولة عن فقد أي شيء من المركبة

Thank you. For inquiries, call 800300

شكراً، للاستعلام إتصل على 800300

شهادة فحص مركبة VEHICLE TEST CERTIFICATE

FAILED

لم تجتاز الفحص

INSPECTION INFORMATION

معلومات الفحص

Certificate No:	01-4759805	01-4759805	رقم الشهادة :
Center Name:	Abu Dhabi License	ترخيص أبوظبي	مركز الفحص :
Inspection Type:	FRESH TEST	فحص جديد	نوع الفحص :
Inspection Purpose:	New Registration	تسجيل جديد	الغرض من الفحص :
Inspection Date:	01-10-2025 01:06		تاريخ الفحص :
Print Date:	01-10-2025 01:09		تاريخ الطباعة :
Inspected By:	23698		الفاحص :
Comments :	-		ملاحظات :



مركز النقل المتكامل
INTEGRATED TRANSPORT CENTRE

VEHICLE INFORMATION

معلومات المركبة

Plate No.	6001 TEMPORARY	6001 مؤقت	رقم اللوحة
Plate Source & Kind	ABU DHABI UNDER TRIAL	تحت التجربة أبوظبي	مصدر ونوع اللوحة
Chassis No.	WF0TJ35P8ACE3879 7	WF0TJ35P8ACE3879 7	رقم القاعدة
Engine No.	CE38797	CE38797	رقم المحرك
Vehicle Color	SILVER	فضي	لون المركبة
Manufacture Year	2010	2010	سنة الصنع
Vehicle Type	FORD Vista	فورد فيستا	نوع المركبة
Vehicle Kind	HATCHBACK LIGHT VEHICLE	هاتشباك مركبة خفيفة	صنف المركبة
Country of Manufacture	GERMANY	المانيا	بلد الصنع
Fuel	PETROL	بتروول	الوقود
Gear Type	AUTOMATIC	اوتوماتيك	نوع العيار
Steering Side	LEFT	يسار	إتجاه المقود
No. of Passengers	5	5	عدد الركاب
No. of Doors	4	4	عدد الأبواب
No. of Cylinders	4	4	عدد الأسطوانات
No. of Axles	2	2	عدد المحاور
Horse Power	100	100	قوة الأحصنة
Weight Empty	1100 K	1100 كيلو	الوزن فارغة
Weight Loaded	1400 K	1400 كيلو	الوزن محملة

CARBON MONOXIDE

أحادي أكسيد الكربون

• Last year	0	العالم الماضي
• This year	0.52	هذا العام
• Last Inspection Odometer	0	عداد المسافة في آخر فحص
• Current Inspection Odometer	295154	عداد المسافة في الفحص الحالي



295154

المسافة في السنة
Distance per year




28173.79

الاستهلاك السنوي للوقود
Fuel Consumed per year



83676.16

التكلفة السنوية للوقود
Fuel cost per year



البصمة الكربونية سنوياً
Carbon footprint per year

READINGS

القراءات

Brake Imbalance front	5	توازن الفرامل المقدمة
Brake Imbalance Rear	N/A	توازن الفرامل المؤخرة
Parking Brake Imbalance	9	توازن فرامل الوقوف
Comments	N/A	الملاحظات

Inspection Details Result

تفاصيل نتيجة الفحص

Visual Test

Failed

لم تجتاز الفحص

الفحص النظري

0 Low: 0 - High: 0

Body

جسم المركبة

Specifications & Measurements

المواصفات و المقاييس

5 A Plate Of Gcc On The Door

5 ملصق المواصفات الخليجية على الباب

Chassis

القاعدة

31 Clarify Chassis Number
RE-EMBOSED

31 توضيح رقم القاعدة الشاصي

Terms and conditions**الشروط والأحكام**

1. Certificate valid for 30 days from first test date. Failed parts would be retested two times only from the first test. If test period or retest time exceeded, a new test shall be carried out.
2. The certificate is issued as per Drive and Licensing Department. ADNOC Distribution shall not be held liable to any party

1. الشهادة صالحة لمدة 30 يوما من تاريخ الاختبار الأول. سيتم إعادة اختبار الأجزاء الفاشلة مرتين فقط من الاختبار الأول. إذا تجاوزت فترة الاختبار أو وقت إعادة الاختبار، يجب إجراء اختبار جديد
2. هذه الشهادة أصدرت بناء على متطلبات جهة الترخيص فقط، ولا تتحمل شركة أدنوك للتوزيع أي التزامات اتجاه الغير